

Laudo de Avaliação

Número

8207.2010.0285

Seção Judiciária

São Paulo

Vara

07ª VEF

Nº do Processo

2003.61.82.009644-3

Classe

Autor (Exeqüente, Expropriante, etc)

INSS/FAZENDA

Réu (Executado, Expropriado, etc)

TUCSON AVIAÇÃO LTDA

Localização dos Bens

AV. OLAVO FONTOURA Nº 1000, SAANTANA, SÃO PAULO, SP

Depositário

MARCO ANTONIO AUDI

Data da Penhora

12-05-2010

Eu, Maria Tie Fujiwara, Oficial de Justiça Avaliador Federal, em cumprimento ao r. mandado anexo, expedido nos autos da Ação acima citada, procedi à avaliação dos bens a seguir descritos:

Quantidade	Descrição	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
33	Tucho Hidráulico (653847)637270	985,40	32518,20
32	Guia de Válvula 24024P010	136,10	4355,20
12	Eixo 21153	288,75	3465,00
45	Rolamento LM67048XL	128,25	5771,25
14	Anel de Segmento 638109A1P005	224,75	3146,50
04	Pistão (LW11487) LW10207	1104,10	4416,40
40	Retentor LW13792	59,45	2378,00
08	Tube (15F19957-18) 73418	241,20	1929,60
70	Retentor LW3792	59,45	4161,50
01	Engrenagem 76737	3907,75	3907,75
06	Anel de Segmento (14H2195)73857P020	792,45	4754,70
44	Dreno CA210	104,15	4582,60
73	Dreno de Gasolina DI1233-09-OL	80,35	5865,55
03	Tezoura 0841002-1	1100,90	3302,70
02	Atuador C301002-0308	1116,05	2232,10
03	Disparador do Flash C594501-0204	922,60	2767,80
04	Manete DI1833-09-OL	595,25	2381,00
38	Lamp A7079B12	104,15	3957,70
45	Jogo de Escova MHB2012AS	166,35	7485,75
04	Polia PU672A	952,05	3808,20
20	Solenóide (S1660-A1) S166A1	144,20	2884,00
85	Anel (M972) 012-46	23,55	2001,75
17	Rolamento X4086	247,60	4209,20
09	Rolamento 2-202	247,05	2223,45
01	Magneto 4001	2565,35	2565,35
03	Lord do Motor J9613-31	1044,65	3133,95
330	Parafuso AN3-22	12,35	4075,50

160	Parafuso AN3-22A	12,50	2000,00
150	Parafuso AN3-25A	13,40	2010,00
600	Parafuso AN4-15A	11,30	6780,00
300	Parafuso AN4-24A	12,80	3840,00
300	Parafuso AN3-20A	12,50	3750,00
185	Parafuso AN4-26A	13,40	2479,00
06	Cabo de Cowl Flap S1235-4	741,05	4446,30
11	Cabo de Cowl Flap S1244-5	490,75	5398,25
19	Jogo de Bronzinas 640999A1	1151,80	21884,20
18	Jogo de Bronzinas 627795A1	1253,45	22562,10
228	Mola 625958	27,75	6327,00
89	Guia de Válvula (76943P01)61681P010	63,35	5638,15
03	Radiador 627392A	11174,95	33524,85
172	Sede de Válvula 630591	86,15	14817,80
12	Conector 630880	1034,80	12417,60
18	Jogo Bronzinas 632885A1	1631,70	29370,60
314	Guia de Válvula 630262P005	214,55	67368,70
10	Jogo Bronzinas 632885A1	1631,70	16317,00
217	Guia de Válvula 630262	214,55	46557,35
12	Jogo de Bronzinas 627795A1	1253,45	15041,40
06	Jogo de Juntas (646593A1)635439A2	1222,90	7337,40
54	Anel de Segmento 638109A1P005	224,75	12136,50
53	Anel de Segmento 638109A1P005	224,75	11911,75
05	Jogo de Juntas (646593A1)635439A2	1222,90	6114,50
71	Sede de Válvula 630591P010	86,15	6116,65
246	Assento da Válvula 627732	44,00	10824,00
23	Sede de Válvula 629702	310,50	7141,50
86	Placa 531178	77,60	6673,60
28	Pino do Contrapeso 630261-36	125,90	3525,20
13	Envelope 538304	185,55	2412,15
05	Elemento 4-301-216-01	793,75	3968,75
11	Válvula 532129	228,70	2515,70
70	Rolamento 07100	169,65	11875,50
17	Filtro de Sucção (D9-18-1) 757899	205,00	3485,00
01	Filtro 4-301-229-01	6666,65	6666,65
16	Filtro de Vácuo 1J10-1	386,90	6190,40
04	Elemento 4-301-216-01	793,75	3175,00
109	Prisioneiro 401804	45,25	4932,25
100	Prisioneiro 401836	34,45	3445,00
108	Prisioneiro 401855P003	36,40	3931,20
09	Anel de Segmento 638109A1P005	224,75	2022,75
23	Anel de Segmento 638109A1P005	224,75	5169,25
04	Elemento do Filtro 4-301-106-04	2252,30	9009,20
86	Guia de Válvula 24024	97,75	8406,50
80	Guia de Válvula 24024P005	97,75	7820,00
150	Rolamento 2-202	247,05	37057,50
86	Guia de Válvula 24047	79,60	6845,60
02	Engrenagem 537432	7968,00	15936,00
12	Vareta 537870	466,55	5598,60
12	Bico Injetor 627335D12A	628,30	7539,60

30	Sede de Válvula 635959	545,80	16374,00
07	Elemento do Filtro 4-301-106-04	2252,30	15766,10
179	Bucha (74637) 60398	25,25	4519,75
01	Porta do Cowl – Flap 1213261-204	3696,45	3696,45
02	Porta do Cowl – Flap 1213261-203	3696,45	7392,90
210	Prato Rotativo 631654	191,00	40110,00
32	Sede de Válvula 635959P005	545,80	17465,60
164	Prisioneiro 402151P012	155,25	25461,00
08	Conjunto da Roda 1243031-1	471,45	3771,60
01	Suporte 206-001-379-001	2496,45	2496,45
01	Placa 206-001-540-001	17137,40	17137,40
01	Pista Interna 222-010-458-001	2764,30	2764,30
01	Separador 222-031-663-101	3728,55	3728,55
01	Separador 222-031-663-103	3728,55	3728,55
01	Adaptador 635050A4	10227,00	10227,00
01	Terminal Rod End AB4E60	2678,55	2678,55
02	Amortecedor J13283-1	5710,70	11421,40
01	Switch PM21230-2	2025,00	2025,00
02	Magneto 10-51365-39	7065,30	14130,60
06	Eixo Magnetizado 10-52948	2309,95	13859,70
02	Rolamento 206-040-408-001	15889,30	31778,60
06	Pino 206-050-019-001	664,30	3985,80
08	Sapata 206-050-128-001	1232,15	9857,20
01	Restritor 206-061-655-001	2753,55	2753,55
02	Suporte 206-062-715-001	1575,00	3150,00
01	Cover 206-070-892-001	3214,30	3214,30
01	Sensor 206-075-545-005	5892,85	5892,85
01	Atuador Linear 206-062-721-015	40575,00	40575,00
15	Conjunto Distribuidor 10-94460-51	1453,55	21803,25
Total da avaliação			1022360,15
(um milhão, vinte e dois mil, trezentos e sessenta reais e quinze centavos)			

Os bens, do estoque rotativo da empresa, encontram-se em bom estado de conservação.

A avaliação teve como parâmetro empresas do ramo.

São Paulo, 12 maio de 2010.

Maria Tie Fujiwara
Maria Tie Fujiwara
 Of. Justiça Aval. Federal RF 1709