

Laudo de Vistoria de Veículos Automotores

Nº 0000870092-34/2012

Conforme estabelecido na Resolução Nº 282/2008 CONTRAN

PROCURE O DETRAN



REPROVADO

VEÍCULO COM RESTRIÇÕES

DATA/HORA VISTORIA

16/03/2012 12:23

VALIDADE DO LAUDO

16/04/2012

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS FERRARI DE OSVALDO CRUZ MECPF/CNPJ
00 606.813/0001-20ENDEREÇO
RUACEP
17.700-000MUNICÍPIO
Oswaldo CruzUF
SP

DESTINO DA TRANSFERÊNCIA

MUNICÍPIO
Oswaldo CruzUF
SP


DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ANO FAB.	ANO MOD.
BHF8723	FORD/F1000	Camioneta	1983	1984
COR	TIPO DE CARROCERIA	ESPÉCIE		PASSAGEIROS
Cinza	N/I	Carga		0
COMBUSTÍVEL		POTÊNCIA	CILINDRADA	CAP. CARGA
Diesel		0	0	0,00
			CMT	PBT
			0,00	0,00

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº LACRE	KM	Nº CHASSI	Nº MOTOR
	3235	LA7ADS60314	

FOTOS DO VEÍCULO



ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
CLEMENCIO & ROCHA LTDA - MECNPJ
10.957.283/0001-18NÚMERO DA ECV
802ENDEREÇO DE CREDENCIAMENTO
Rua Fernando Costa, 1115 - CentroPORTARIA DENATRAN
121VALIDADE DA PORTARIA
22/02/2016MUNICÍPIO
Oswaldo CruzUF
SPCEP
17.700-000TELEFONE
(18) 3528-0952NOME DO VISTORIADOR RESPONSÁVEL
Pedro Luiz Barreto Arnaldo

Resultado da Vistoria dos itens obrigatórios da Res. 05/08, que trata da Transferência de Veículos e não-conformidades.

Laudo de Vistoria de Veículos Automotores

Nº 0000870092-34/2012

Conforme estabelecido na Resolução Nº 282/2008 CONTRAN



PROCURE O DETRAN

REPROVADO

VEÍCULO COM RESTRICÇÃO

DATA/HORA VISTORIA

16/03/2012 12:23

VALIDADE DO LAUDO

16/04/2012

ITEMS REPROVADOS

Nº	Item Observado	A	R	NA	Condição
2	Motor				
1	Base da gravação da numeração		X		Apresenta vestígios de marcas de fixa/abrasão


Resultados: A - Aprovado R - Reprovado NA - Não Aplicado



Rua Fernando Costa, 1115 - Centro - Fone (18) 3528 0952
CEP 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

APROVADO

190
x



REPROVADO "LIXADO"





São Bernardo do Campo, 05 de Fevereiro de 2015.

Protocolo: CAF00464708

Ao (a): Indústria E Comercio De Moveis Ferrari De Osvaldo Cruz Eireli - EPP

Endereço: Av. Fioravante Decurcio, 71

Bairro: Distrito Industrial

CEP: 17700000

Cidade: Osvaldo Cruz - SP

Assunto: Carta de arquivo destruído de identificação do veículo/ Guia de importação (DI)

Prezado Senhor (a): Indústria E Comercio De Moveis Ferrari De Osvaldo Cruz Eireli - EPP

Em atenção a sua solicitação, servimo-nos da presente para informar da impossibilidade de fornecimento da carta laudo, etiquetas autodestrutivas e a plaqueta de identificação para o Chassi LA7ADS60314, vez que as características do veículo não constam em nossos registros. Vale ressaltar que nossos registros sistêmicos são armazenados a partir do ano de 2004.

Caso a plaqueta de identificação do número do chassi do fabricante tenha sido destruída, não haverá a necessidade de substituí-la, uma vez que o número de identificação do veículo (VIN) encontra-se gravado no chassi ou monobloco, conforme resolução 24 do CONTRAN de 22/05/98, artigo 2º, além das etiquetas exigidas pela legislação.

À disposição para eventuais esclarecimentos adicionais em nossa central de atendimento ao cliente pelo telefone 0800 703 3673.

Atenciosamente,

Ricardo Alves Barbosa

CAF - Centro de Atendimento Ford
FORDSERVIÇO ao Cliente
0800 703 3673

CONCLUSÃO

Nesta data, faço estes autos conclusos
a(o) M.M.(a) Juiz(a), Sr.(a)
VANDERLEI PEDRO COSTENARO.
Tupã 20 de maio de 2016

JUSTIÇA
FEDERAL
Fls. 143
1a VARA




TELMA C BRAGATO N AQUINO (RF: 5917)
Técnico/Analista Judic

Processo No. 0001923-86.2012.403.6122

Comunique-se à CEHAS para que as informações
prestadas às fls. 136/142, constem do edital de leilão.

Tupã 20 de maio de 2016



VANDERLEI PEDRO COSTENARO
Juiz Federal

D A T A

Em data de 20 de maio de 2016
baixaram estes autos a Secretaria com o
r. despacho supra

